

ТИП КЛЕЯ

Реактивный ПУР клей-расплав на основе полиуретана.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для кромок из массивной древесины, из HPL-пластика – в виде полос, ПВХ-кромок экструдированных/кандрованных в виде полос или в рулоне (предварительно обработанных праймером), из шпона, из дуропласта и термопласта в рулоне.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основа	полиуретан
Вязкость (140°C)	60.000 ± 15000 cps.
Плотность	≈ 1,1 – 1,3 г/см ³
Цвет	белый
Физическое состояние	твердое
Рабочая температура	120 – 140°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Высокая конечная прочность соединения
- * Отличная термостойкость
- * Водонепроницаемый
- * Морозостойкость – до -30°C

УПАКОВКА

Металлические бочки с алюминиевым пакетом весом 20/50/200 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте. Защищать от воздействия влаги. Максимальный срок хранения в герметично закрытой оригинальной упаковке 12 месяцев.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПУР клеи-расплавы реагируют с влажностью воздуха.

Упаковку необходимо открывать непосредственно перед переработкой.

Установки по переработке полиуретанового клея-расплава должны быть устроены так, чтобы клей защищён от воздействия влаги воздуха.

Клей наносится на обратную сторону ПВХ или бумажной пленки с помощью валиков и насадок.

После окончания работ с клеем, необходимо очистить оставшийся клей и сразу же засыпать



очистительную ЭВА массу, расплавить ее до тех пор, пока не будут удалены последние остатки полиуретанового

клея-расплава.

Прореагировавший клей-расплав может быть удалён только механическим способом.

Расход зависит от материала: ПВХ плёнки 40–60г/м², декоративные плёнки 50–70 г/м², шпон 80–120 г/м². Необходимое количество нанесения зависит от материала.

Для химической реакции ПУР клеев-расплавов необходима влажность, поэтому нужно обращать внимание на достаточную влажность воздуха во время применения.

Отверждение клеевой пленки продолжается, в зависимости от уровня влажности окружающей среды, в течение 1–2 дней. Окончательная прочность достигается в течение 7 дней.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Клеи-расплавы имеют свойство выделения паров даже при соблюдении предусмотренной температуры переработки. При этом могут возникать неприятные запахи. В случае превышения предусмотренных температур в течение длительного времени, может возникнуть опасность образования вредных веществ распада. Поэтому необходимо принять меры по удалению паров.